



OWNER'S MANUAL

106-30006-01 ECP



如A图，在准备安装仪表面板上开孔Φ85~87mm，并保证面板后面有至少70mm的空间。

Pic A : Before installation , firstly ,to open a hole (Dia:85~87mm) of the panel, make sure there is a space with (70mm backyard of panel) as well



如B图，将仪表放入开好孔的仪表面板中
PicB: Put the gauge in the hole

如C图，用M4螺母和C型固定扣将仪表锁紧在仪表板上

Pic C: Using M4 nut and C type bracket to seal up the gauge

gps installation instructions/天线安装说明:



仪表功能说明 :

- 1) 轻按mode按键(小于1秒)一次， 改变背光颜色: 背光顺序红色(默认) → 绿 → 蓝 → 白 → 黄 → 黄绿 → 橙 → 紫.
- 2) 长按mode按键(大于2秒)一次， 可以实现KNOTS、MPH、KM/H 单位的切换，并自动保存。

3) 总里程数据修改：

当GPS速度表搜索到GPS信号后，用户可以长按SET按键5秒后进入修改总里程(一共有六位数字)模式。此时，当前可被修改的数字闪炼，用户可以通过短按按键选择需要修改的数字位。当用户选择当前需要更改的数字位后，可以通过长按按键去修改数(数字会从0至9循环显示)，直至修改为所需数值为止。如果五秒以内无任何操作，设备将会退出修改模式，修改好的数据自动保存。

4)长按SET按键10S 里程清零.

5)故障模式：

SOG 在无GPS有效定位信号时闪烁，SOG三位数字开始计时，每秒加1， 300秒无有效信号 显示：
E01：启动一直无有效信号


E02：正常工作后 无有效信号 (中途丢失信号300秒内，保持信号丢失前的速度，300秒后无信号，速度清零)
E03：10S内接收不到模块数据 (中途丢失信号10秒内，保持信号丢失前的速度，10秒后无信号，速度清零)

技术参数：

工作电压：9~32VDC ,
工作电流：≤100mA;
工作温度：-30~+75°C
存储温度：-40~+85°C。

Specification :

Operating Voltage : 9~32VDC ,
Operating current : ≤100mA;
Operating temperature : -30~+75°C
Storage temperature : -40~+85°C.



接线：

- 1、红色线--+9-32VDC
- 2、NC
- 3、橙色线--背光 (+)
- 4、蓝色线--电源负极 (-)

Connection :

- 1、Red --+9-32VDC
- 2、NC
- 3、Orange--Backlight (+)
- 4、Blue--Ground (-)

E
Wires Connecting

(Default)Trip is for single accumulative total mileage, will be clear when power off.

